

異常氣泡 警報裝置



對於因液體中產生氣泡而困擾，或想要檢知與確認所產生氣泡

異常氣泡檢知



異常氣泡檢知



異常氣泡檢知 (SP 型)



控制主機 (箱體)

僅支援
AC100V
電源

異常氣泡檢知是一種可以檢測在配管中的液體，以及半導體、光罩 (Mask)、平板顯示器 (FPD) 等製程中，由於泵浦故障等非正常情況所產生的氣泡、氣體，或配管洩漏造成的異常氣泡的設備。它能夠即時偵測並發出警報，協助您早期發現異常，防止液體污染與生產事故。

輕巧設計

- ◆ 小巧設計，不占空間，安裝位置不受限制。

早期發現異常與污染

- ◆ SP 型配備的觸控螢幕面板可以計數氣泡的數量，及早偵測污染。

可輕鬆加裝於現有設備中

- ◆ 只需在既有配管中加裝感測器即可，偵測異常簡單方便。
※需另購說明所示的專用配件。

具備外部輸出端子

- ◆ 可將異常偵測信號連接至其他設備，實現聯動控制。
例如停止設備運轉、防止污染擴散等。



佐藤精密工業株式會社可承接半導體相關機器與設備、樹脂及不銹鋼 (SUS) 加工全般，以及機械器具的加工、維護與改造業務。


半導體製造裝置、油壓驅動系統、食品、化學、醫藥品、樹脂液、潤滑系統等各種研究開發用途皆可對應。

『其他高潔淨產業』
『食品工廠』
『醫療・醫藥品』
『半導體製造』




SUPER BUBBLE MONITOR

◆ 異常氣泡檢知系統流程圖



◆ 異常氣泡檢知(SP型)系統流程圖



◆ 超級氣泡監測器 SP 型 異常時的模擬畫面



設定感測器數值的畫面。



顯示檢測到異常氣泡的狀況。



警報燈亮起，顯示具體數值與異常位置。



警報聲響起，紅燈閃爍，提示用戶異常情況。

針對有關作業流程等之機密事項，將依約定嚴格遵守保密義務。

※對於含有泥漿 (Slurry) 的液體請另行洽詢。

JK 佐藤樹脂工業株式會社

〒132-0033 東京都江戶川區東小松川 1-9-11

氣泡除去事業部

TEL. 03-3656-6048

FAX. 03-3652-8550

URL. <http://www.e-sjk.co.jp/>
上誠材料科技有限公司
 BEST HONEST TECHNOLOGY CO.,LTD

〒302-65 新竹縣竹北市環北路 3 段 280 號

台灣地區・大中華地區代理商

TEL. 03-551-5870

FAX. 03-551-5970

URL. <https://www.bh-tech.com.tw/>